

RAPORT Z KONTROLI NR 74/37/IRE/2023

Dziedzina inspekcji/ Towar deklarowany jako
Zakres kontroli
Deklarowana wielkość dostawy
Próbobraniu poddano
Miejsce próbobrania
Sprawozdanie z badań nr

gazy węglowodorowe/ PROPAN
pobranie próbek oraz wykonanie analizy
cysterny nr 77252195, 57729212, 76614932, 77285195, 76666320, 77246791
cysterna nr 76666320
Terminal Transgaz Zalesie
4345/LPG/MA/2023

Data kontroli/Data analizy/ Data raportu

14.07.2023/ 14.07.2023/ 14.07.2023

Strona

1/1

Wyniki analizy:

Parametr	Wynik	Jednostka	Metoda badań
1. C1	0,1	% (m/m)	PN-EN 27941:2015-12 ^A
2. C2	0,4		
3. C3	97,5		
4. C4	2,0		
5. C5+	<0,1		
1. metan	0,1	% (m/m)	PN-EN 27941:2015-12 ^A
2. etan	0,4		
3. etylen	<0,1		
4. propan	97,5		
5. propen	<0,1		
6. cyklopropan	<0,1		
7. i-butan	1,0		
8. propadien	<0,1		
9. n-butan	1,0		
10. 2-buten-trans	<0,1		
11. 1-buten	<0,1		
12. i-buten	<0,1		
13. 2-buten-cis	<0,1		
14. 2,2-dimetylopropan	<0,1		
15. i-pentan	<0,1		
16. metyloacetylen	<0,1		
17. n-pentan	<0,1		
18. >C5	<0,1		
Wartość opalowa	46354	kJ/kg	PN-C-96008:1998 p.4.4.8 ^A

Analizy wykonano w Laboratorium Badawczym IReast w Malaszewiczach.

Laboratorium Badawcze w Malaszewiczach, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1275.

Indeks A oznacza metody akredytowane Laboratorium Badawczego.

Inspekcja realizowana zgodnie z procedurą PJI-01 wydanie VIII z dnia 17.04.2019^B. Próbkę pobrano wg PN-EN ISO 4257:2004^B.

Jednostka Inspekcyjna w Malaszewiczach akredytowana przez PCA, Nr AK 030. Indeks B oznacza metody akredytowane Jednostki Inspekcyjnej.

Raport odzwierciedla rezultaty jedynie w czasie i miejscu kontroli.

ORYGINAL

Sporządził

 IReast Sp. z o.o.
 21-540 Malaszewicze, ul. Robotnicza 3
 tel. 885 444 333
 NIP 537-233-62-71, REGON 1400951172

Saczewko Małgorzata