

RAPORT Z KONTROLI NR 118/37/IRE/2023

Dziedzina inspekcji/ Towar deklarowany jako

Zakres kontroli

Deklarowana wielkość dostawy

Próbobraniu poddano

Miejsce próbobrania

Sprawozdanie z badań nr

gazy węglowodorowe/ PROPAN

pobranie próbki oraz wykonanie analizy

58265166, 76619626, 76622380, 58197716

cysterna nr 76622380

Terminal Transgaz Zalesie

5765/LPG/MA/2023

Data kontroli/Data analizy/ Data raportu

Strona

Wyniki analizy:

19.09.2023/ 19.09.2023/ 19.09.2023

1/1

Parametr	Wynik	Jednostka	Metoda badań
1. C1	0,1	% (m/m)	PN-EN 27941:2015-12 ^A
2. C2	0,7		
3. C3	97,1		
4. C4	2,1		
5. C5+	<0,1		
1. metan	0,1	% (m/m)	PN-EN 27941:2015-12 ^A
2. etan	0,7		
3. etylen	<0,1		
4. propan	97,1		
5. propen	<0,1		
6. cyklopropan	<0,1		
7. i-butan	1,0		
8. propadien	<0,1		
9. n-butan	1,1		
10. 2-buten-trans	<0,1		
11. 1-buten	<0,1		
12. i-buten	<0,1		
13. 2-buten-cis	<0,1		
14. 2,2-dimetylopropan	<0,1		
15. i-pentan	<0,1		
16. metyloacetylen	<0,1		
17. n-pentan	<0,1		
18. >C5	<0,1		
Wartość opalowa	46357	kJ/kg	PN-C-96008:1998 p.4.4.8 ^A

Analizy wykonano w Laboratorium Badawczym IReast w Małaszewiczach.

Laboratorium Badawcze w Małaszewiczach, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1275.

Indeks A oznacza metody akredytowane Laboratorium Badawczego.

Inspekcja realizowana zgodnie z procedurą PJI-01 wydanie IX z dnia 17.04.2023^B. Próbkę pobrano wg PN-EN ISO 4257:2004^B.

Jednostka Inspekcyjna w Małaszewiczach akredytowana przez PCA, Nr AK 030. Indeks B oznacza metody akredytowane Jednostki Inspekcyjnej.

Raport odzwierciedla rezultaty jedynie w czasie i miejscu kontroli.

ORYGINAL

IReast Sp. z o.o.
21-540 Małaszewicze, ul. Robotnicza 3
tel. 888 644 333
NIP 537-233-62-71, REGON 030951172

Marta Fortuna